

SKØNSERKLÆRING:

J.nr. 11133

Besigtigelse d.	20.december 2011
Ejendommen :	
Klager : (I det følgende betegnet som klager/K.L.)	
Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/B.S.)	
Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab/F.S.)	
Tilstede ved skønsmødet : (Hvis andre end sagens parter anføres i hvilken relation de deltager) (I det følgende betegnet som klagers murermeister xx Indklagedes tømrer yy)	
Bilag (herunder relevante tilbud) :	

d.	
----	--

Skønsmandens erklæring	
Oversigt over klagepunkter:	1. Fjernet mur mellem stue og havestue, resultere i beboelsen bliver ulovlig, da dagslysforhold og isoleringsforhold i havestue ikke opfylder krav. 2. Det faktiske areal i beboelse og havestue er større end oplyst af BS i sin tilstandsrapport.

Øvrige forhold:	Der er ikke tegnet ejerskifteforsikring. Det oplyses at der ikke er udført energimærke på ejendommen. Hverken ved ejendommens overtagelse, eller i forbindelse med udfærdiget tilstandsrapport pr. 7. januar 2011.
-----------------	---

Skønsmandens erklæring

Klagepunkter:	Der kunne konstateres følgende:
Ad1. ---- Fjernet mur mellem stue og havestue, resultere i beboelsen bliver ulovlig, da dagslysforhold og isoleringsforhold i havestue ikke opfylder krav.	Glas i vinduesparti til stue, samt terrassedøren til stuen i hovedhuset, er demonteret. Havestue og stue virker derfor reelt som et sammenhængende rum. Stuen opvarmes med centralvarme fra radiator under det gamle vinduesparti, hvilke delvist ligeledes skal opvarme havestuen/spisestuen. Der er opsat en brændeovn i havestue/spisestuen som supplerings opvarmning. Eneste mulighed for dagslys til begge rum er via sydvendt vinduesparti i facaden i havestue/spisestue. Vinduets karmlysningsareal kan måles til 3,96 m². Gulvareal i havestue/spisestue kan måles til 13,4 m². Gulvareal i stuen i hovedhuset kan måles til 21,4 m². Samlede gulvareal i de 2 rum er derfor 34,8 m². Da – og nugældende krav til opholdsrumms dagslys, fastsætter at karmlysningsarealet mindst skal udgøre 10 % af gulvarealet. (Foto 3 – 4 - 5) Havestuen er reelt opført som en tilbygning med fladt fast og lukket tagkonstruktion. Murede facader med hulmur. gulvkonstruktion med fast trægulv, der skønnes at ligge på betonunderlag. Bygningen er derfor ikke opført som en traditionel havestue, der normalt vil have uisoleret glastag og uisolerede vægge med glasparti fra gulv til loft. Ud fra gældende besigtigelsesregler under Huseftersynsordningen jvnf. Håndbogens kap. 3 afsnit 4.03 (gældende version jan.2007), har skønsmanden foretaget en visuel vurdering af havestuen/spisestuens konstruktioner og isoleringsforhold. Det vil sige der er ikke foretaget nogen former for destruktive undersøgelser. Under disse omstændigheder er det skønnet at konstruktionerne er udført traditionelt for opførelsesperioden (1971 – 1980). Gulve skønnes derfor udført med en Leca betondæk konstruktion. Facader med 75 mm hulmursisolering og tag med 100 mm isolering. Vinduer ses at være udskiftet i 2002 til lavenergiruder.

	(foto nr. 4 – 6 - 7 – 8)
Ad 1. Konklusion:	Det må konkluderes, at selvom dagslyset kan have vanskeligt ved at trænge ind i bunden af stuen i hovedhuset, opfylder vinduernes karmlysningsareal, både da - og nugældende krav i henhold til bygningsreglementet. Det må konkluderes, at den visuelle undersøgelse indikerer, at havestuens isoleringsforhold opfylder da gældende bygningsreglements krav.
Ad 1. Fejl og forsømmelser:	Det er skønsmandens vurdering, at BS ikke har begået ansvarspådragende fejl ved ikke at have beskrevet forhold omkring manglede dagslysforhold, samt utilstrækkelige isoleringsforhold, da disse forhold ikke kan ses at være mangelbehæftede i henhold til dagældende bygningsreglement. Desuden skal henvises til (dagældende) Håndbogs kap.3 afsnit 5.05, hvor det angives at kun åbenlyse afvigelser af bygningslovgivningen forventes at blive registreret af en bygningssagkyndig.
Ad. 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms :	Da der ikke forekommer skader, mangler eller fejl, kan der ikke ansættes omkostninger til udbedring.
Ad1. Forbedringer:	Ingen
Ad1. Eventuelle forligsdrøftelser:	Ingen
Ad1. Eventuelt	Ingen

Skønsmandens erklæring

Klagepunkter:	Der kunne konstateres følgende:
---------------	---------------------------------

Ad 2. ---- Det faktiske areal i beboelse og havestue er større end oplyst af BS i sin tilstandsrapport.	BS har i sin tilstandsrapport af 16.11.2006, kun angivet 2 litra på ejendommen. Litra A, beboelse med et areal på 125 m² (jvnf. BBR), samt Litra B, garage på 28 m². Hovedhuset angives i BBR til at være opført i 1971 og opført som et længehus med målene L = 14,04 m og B = 8,01 m. Det vil sige i alt 112,46 m². Havestuen – som reelt i sin konstruktionsopførelse bør betragtes som en fuldmuret tilbygning har målene L = 5,11 m og B = 3,31 m. Det vil sige i alt 16,91 m². De to bygninger tilsammen har hermed et samlede beboelsesareal på i alt 129,37 m² Aktuel BBR udtaget fra OIS den 19.12.2011 angiver et samlede boligareal på 125 m². og angiver et "åbent overdækket areal" på 16 m² i forbindelse med beboelsen. Det må være nærliggende at antage at det "åbent overdækket areal" på 16 m² på et tidspunkt er blevet inddraget og ombygget til beboelse, uden det efterfølgende er blevet rettet i BBR oplysningerne. I nyere tilstandsrapport fra 7. januar 2011 angives Hovedhuset som Litra A og udgør 114 m². Havestuen/udestuen angives som et selvstændig litra B og til at være opført i 2003 og udgøre 17 m². – Det vil sige i alt 131 m². Det er skønsmandens vurdering, at tilbygningen er opført langt tidligere, da den i sin konstruktionsopbygning og slidtage bærer præg af at være opført i perioden 1971 – 1980 (foto nr. 3)
Ad 2. Konklusion:	Det må konkluderes, at hverken BBR, eller de to udarbejdede tilstandsrapporter har angivet bygningen/bygningernes korrekte størrelse. Det er dog skønsmandens vurdering at afvigelserne på ca. 4 m², ikke kan betragtes som "åbenlyse".
Ad 2. Fejl og forsømmelser:	Jvnf. Håndbogens kap.3 afsnit 4.05 (dagældende fra 2006) angives det, at det <u>anbefales</u> at sammenbyggede bygninger opdeles efter alder og/eller konstruktion. I nugældende håndbog revideret d.26.05.2008 er ordlyden i samme kap.3 afsnit 4.05 blevet skærpet. Da det her fremgår, at huse, der er opbygget i to omgange, skal have hver sit Litra –nummer, og ejendomme med forskellige tagkonstruktion skal opdeles i litra efter tagets konstruktion.

	Da det ikke angives som et krav ved tidspunktet for BS udarbejdelse af sin tilstandsrapport, at en bygningssagkyndig skal opdele sammenbyggede bygninger i hvert sit Litra, kan BS ikke drages til ansvar for ikke at have foretaget denne opdeling. Jvnf. Håndbogens kap.3 afsnit 4.05 (dagældende fra 2006) angives det endvidere, at det ikke er et krav, men det kan dog anbefales, at den beskikkede bygningssagkyndige i tilstandsrapporten oplyser om eventuelle åbenlyse afvigelser i forhold til BBR-ejermeddelelsen. Jvnf. dagældende håndbogs afsnit 4.03 falder det uden for huseftersynsordningen, at der foretages opmåling (dette finder kun sted under Energimærkningsordningen) Under de foreliggende omstændigheder, er det skønsmandens vurdering, at der ikke er begået ansvarspådragen fejl af BS.
Ad. 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms :	Da der ikke forekommer skader, mangler eller fejl, som har medført omkostninger eller tab for ejer, men snarer en værditilvækst af en større ejendom end antaget, kan der ikke ansættes omkostninger til udbedring.
Ad 2. Forbedringer:	Ingen
Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser:	Ingen
Ad 2. Eventuelt	Ingen